




**DEPARTAMENTO
METROLOGIA LEGAL**

GRAFICAS ESTADÍSTICAS TRIMESTRE
JULIO -SEPTIEMBRE 2014

VERIFICACION SURTIDORES COMBUSTIBLES
VERIFICACIÓN DISPENSADORES GLP
VERIFICACIÓN BALANZAS

**Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional
y Provincia Santo Domingo
JULIO 2014**


Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	34	
Surtidores Aprobados	818	100%
Surtidores Rechazados	6	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	824	100%



**Porcentaje verificación de Balanzas Distrito
Nacional y
Provincia Santo Domingo
JULIO 2014**


Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	198	98%
Balanzas Rechazadas	4	2%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	202	100%

**Porcentaje verificación de Balanzas Distrito
Nacional y Provincia Santo Domingo
Julio 2014**




**Porcentaje verificación de Metros GLP Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Julio 2014**

Verificación de metros	Cantidad	%
Metros Aprobados	210	100%
Metros Rechazados	0	0%
Metros fuera de Servicio	0	0%
Total de Metros Verificados	210	100%




**Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional
y Provincia Santo Domingo
Agosto 2014**

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	41	
Surtidores Aprobados	910	100%
Surtidores Rechazados	4	0%
Surtidores F/servicio	2	0%
Total de Surtidores Verificados	916	100%




**Porcentaje verificación de Balanzas Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Agosto 2014**

Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	230	100%
Balanzas Rechazadas	0	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	230	100%



Porcentaje verificación de Metros GLP Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Agosto 2014


Verificación de metros	Cantidad	%
Metros Aprobadas	218	100%
Metros Rechazadas	0	0%
Metros fuera de Servicio	0	0%
Total de Metros Verificadas	218	100%



**Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional
y Provincia Santo Domingo
Septiembre 2014**

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	25	
Surtidores Aprobados	526	100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	526	100%


**Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito
Nacional y Provincia Santo Domingo Septiembre
2014**



**Porcentaje verificación de Balanzas Distrito
Nacional y
Provincia Santo Domingo
Septiembre 2014**

Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	246	100%
Balanzas Rechazadas	0	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	246	100%

**Porcentaje de verificación de Balanzas Distrito
Nacional y Provincia Santo Domingo, septiembre
2014**



**Porcentaje verificación de Metros GLP Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Septiembre 2014**

Verificación de metros	Cantidad	%
Metros Aprobados	218	100%
Metros Rechazados	0	0%
Metros fuera de Servicio	0	0%
Total de Metros Verificados	218	100%

